

Erledigt

## DSDT Patching: Vieles selber gemacht. Erfolge erzielt. Dennoch Probleme :-)

Beitrag von „schluden“ vom 26. Oktober 2017, 20:30

Naja keine Meldung im eigentlichen Sinne.

Zutritt Verboten Symbol beim booten. Screenshots sind angefügt... Ich habe aber bei mir eine SSDT entdeckt, die *vermutlich* die HD 530 schon injected!

SSDT-HDMI-HD530.aml

Spoiler anzeigen

Liege ich da richtig?