

Erledigt

MSI Z170A GAMING M7 - Feintuning

Beitrag von „kuckkuck“ vom 28. Oktober 2017, 16:18

2. Die DSDT.dsl war keine gepatchte DSDT, aber trotzdem in ACPI Patched. Das macht keinen Sinn

3. In der DSDT.dsl stand der Kommentar: Disassembly of /Users/macdet/Documents/maciasl/DarwinDumperReports/DarwinDumper_3.0.3_20.05_08.54.56_iMac1 Tables/AML/DSDT.aml, Sat May 20 08:55:26 2017 deswegen DarwinDumper. Wenn du die Tabellen mit F4 extrahierst, landen die Originale in ACPI/origin

4. Overclocken kann man -k CPUs im BIOS. Wenn du das aber nicht machst ist es egal

7. Funzt audio noch?

14. In der config.plist unter KernelAndKextPatches steht der Eintrag zu "change 15 port limit to 26 in XHCI kext (100-Series-10.12)"... Ich würde dir raten diesen zu entfernen und stattdessen folgende Anleitung zu befolgen: [Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)