

Erledigt

Asus Z170-A Bios Einstellungen

Beitrag von „al6042“ vom 28. Oktober 2017, 18:24

Nur weil die 3.1 nicht angezeigt werden, soll das nichts bedeuten.

Wie testest du z.B. einen USB-C Port?

Ich habe hier, für mein MacBookPro, einen Minix USB-C MultiPort Adapter, der auch auf dem Skylake und Kabylake-System einwandfrei funktioniert.