

Erledigt

High Sierra Ozmosis Installationroutine bricht ab, bei Z97MXG5_HighSierra.F6

Beitrag von „griven“ vom 31. Oktober 2017, 13:18

Nope und sofern Du keine eigene defaults.plist auf der EFI liegen hast ist das SMBIOS in den ROMS auch richtig eingestellt sprich da sollte es keine Probleme geben. Wenn Du eine eigene defaults.plist nutzt mußt Du die Parameter natürlich noch anpassen (BiosVersion, BiosDate, FirmwareFeatures und FeaturesMask).