

Erledigt

Etwas Hilfe gesucht ?

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2017, 14:53

Nun würde ich nach Konfiguration von SandyBridge CPU Hackbooks Ausschau halten und mich an deren Inhalt orientieren.

Prüfe, ob sich die AMD-Grafik im BIOS deaktivieren lässt.

Die Config.plist würde ich auf ein minimum an Einträgen reduzieren:

- Unter "Boot" sollten das Argument "Verbose (-v)" gesetzt sein
- Unter "Graphics" der "Inject Intel" und als "ig-platform-id" der Wert "0x00010000" für die HD3000
- Im "SMBIOS" sollte ein "MacBookPro8,1" definiert sein.

Als Kexte für den Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other empfehlen sich im ersten Schritt folgende:

- ACPIBatteryManager.kext
- ACPIPoller.kext
- EnergyDriver.kext
- FakeSMC.kext
- Netzwerk-Kext(*)
- VoodooPS2Controller.kext

(*)=Variiert je nachdem welcher LAN-Chip letztendlich tatsächlich verbaut ist