

Erledigt

ASrock Z77 Pro4-M kein Sound(ALC892)

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. November 2017, 20:49

[Zitat von HackinToTheTosh](#)

Dann liegt es nahe das die defaults plist im bios nicht richtig geladen wird das liegt aber nicht an deinem bios sondern am board!

Nö, sondern an der AppleALC.

Btw: Das ist ein (normales) Zitat und ich habe mich bemüht einen Satz herauszufiltern, ein Vollzitat ohne weitere Informationen sagt was?