

Erledigt

HD5500 inject_intel Kernel Panic

Beitrag von „al6042“ vom 4. November 2017, 19:07

Hast du den AppleIntelBDWGraphicsFramebuffer manuell geändert?
IntelGraphicsFixup und IntelGraphicsDVMTFixup sind schon in Ordnung, dann sollten aber in der config.plist unter "Graphics" keine Injects oder Werte gesetzt sein.
Zudem benötigt der IntelGraphicsFixup auch gleichzeitig den Lilu.kext...

Hast du schon den folgenden KextsToPatch-Eintrag in der Kombination getestet?

Comment Broadwell Graphics in 10.13.x

Name AppleIntelBDWGraphicsFramebuffer

Find 894DC441 39CF4C89 45B04489 4DD04489 55D44C89 5DB87644

Replace 894DC441 39CF4C89 45B04489 4DD04489 55D44C89 5DB8EB44