Erledigt Clover 4259 erkennt m.2 ssd nicht

Beitrag von "Rambo45" vom 6. November 2017, 11:34

Hallo Leute. Mein clover 4259 erkennt m.2 ssd beim booten nicht.Blöderweise habe ich auf einer andere usb clover 3766 und der erkennt m.2 ssd beim booten. Wenn ich mit 4259 bootet habe und sierra läuft, dann wird die m.2 ssd gesehen. Woran kann das liegen? Hat jemand Antwort für mich. Danke im voraus.