

Erledigt

Probleme mit TP-Link TL-WN822N

Beitrag von „Chriba“ vom 7. November 2017, 13:01

Hallo,

hatte das selbe mit einem Bridge Gerät von TP Link. Der Fehler war ausschließlich beim WLAN, bei Geräte mit Kabel war alles ok, also nicht irritieren lassen.

Es kam daher, daß der DNS Server gestört war.

Die Lösung war:

Stromversorgung raus (vom Router), einen Kaffee trinken (Angabe ist min. 30 sek, bis alle Bauteile nicht weiter mit Strom), wieder anmachen und läuft.

Ziel ist, daß der DNS - Server wieder richtig arbeitet.

gruß chriba