

Erledigt

INTEL HD530 Audio über Displayport

Beitrag von „DaPetra8“ vom 8. November 2017, 18:51

Ist doch selbstverständlich!

Zu den USB Ports hätte ich noch eine Frage, in meiner clover.plist (aus dem Forum) gibt es ja schon `uia_exclude=HS01;HS02;HS05;HS07;HS08;HS10;SS01;SS02;SS05;SS06;SS07;SS08;SS10` den Eintrag

So wie es aussieht funktionieren die USB Buchsen Onboard alle und nur die zwei USB 3.1 vorn am Gehäuse nicht.

Wenn ich die oben genannten Varianten machen möchte, müsste ich erst den Eintrag entfernen. Allerdings kann ich nicht beurteilen, welche Probleme ich mir dabei eventuell aufhalse.

Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit ?

Gruß DaPetra