

**Erledigt**

## **Toshiba L550-20W flackert am Internem Display (Mac OS X 10.7.5)**

**Beitrag von „iAppleHacks“ vom 11. November 2017, 23:50**

Okay danke für die Info jetzt, entschuldige das wusste ich nicht 😊

Aber ja klar ich weiß das das nicht Windows ist ich habe mich auch schon viel damit auseinander gesetzt aber fakt ist ich habe ja Clover nun installiert, aber selbst mit richtigen einstellungen bootet es nicht von der Festplatte sondern nur vom USB Stick.

Bisher auf jeden PC wo ich so einen Bootloader isntalliert habe hat das BIOS den Bootloader erkannt bei dem Notebook ist es nicht so, da es selbst bei Windows nicht geht...

Ich denke eher da müsste ein [BIOS Update](#) her.