

Erledigt

AppleALC kext patch request

Beitrag von „grt“ vom 16. November 2017, 17:35

[Zitat von MacPeet](#)

Bis es soweit ist, musst Du natürlich die speziellen Versionen von mir verwenden.

da hab ich eigentlich kein problem mit - sie funktioniert, gut is 😊 - seh ich keinen grund, zu tauschen.

mic: elektretkapsel 1 zeigt deutlichen ausschlag, elektret 2 hat kabelbruch 🚫 . dynamisches mikro zeigt ebenfalls guten ausschlag.

frontzeug sollte über den moboheader auch gehen - der schaltet ja nur von vorn nach hinten (und umgekehrt). das wird am wochenende mal ausprobiert

EDIT: ziemlich lange her, aber hier noch ein nachtrag zum thema elektretmikrofone am line in. es geht nicht, elektretkapsel 1 hatte wahrscheinlich auch kabelbruch, daher der ausschlag.... der blaue eingang ist ein reiner line in ohne die vorspannung, die die elektretmikrofone zum arbeiten brauchen. dynamisches mic geht einwandfrei, elektretmikros wollen nicht. für die müsste man die benötigte miniphantomspeisung extern bereitstellen: z.b. ein kondensator richtung eingang in den signalweg (um die spannung vom eingang fernzuhalten), dann z.b. eine knopfzelle mit 3V von signal zu gnd parallel zum mikro. ein kleiner vorwiderstand in reihe zur spannungsquelle sollte auch noch sein.