

**Erledigt**

## **Bios oz 1479 Boot/Stick Problem**

**Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2017, 18:25**

Wenn du deine Posts mit Neuigkeiten ausstattest, wäre es hilfreich du würdest unter "Erweiterte Bearbeitung"->"Einstellungen" den Punkt "Beitrag als neu markieren" anhängen, bevor du den Post wieder auf Reisen schickst.

Ich bin eben nur durch Zufall auf deine Änderungen gestoßen.

An dieser Stelle ist nicht dringend das ROM problematisch, sondern das nicht vorhandene Anpassen eines Systems.

Die Defaults.plist in einem hier herunterladbaren ROM beinhaltet immer den gleichen Datenbestand, weswegen man sich immer eine eigene [Defaults.plist erstellen](#) und einsetzen sollte.

Ich werde versuchen, die Defaults.plist, welche ich dir die Tage zur Verfügung gestellt habe, direkt in das Sierra ROM für das Q77 einzusetzen, damit du weiter machen kannst.

Einen Augenblick Geduld...

EDIT:

Anbei die Version mit aktualisierter Defaults.plist, mit Unterstützung von LEGACY-Boot-Devices