Anleitung: High Sierra auf HP Elitebook 8460p mit Intel Core i7-2620M und ATI HD 6470M

Beitrag von "anonymous_writer" vom 19. November 2017, 18:29

Nee, HDD macht sicher nichts aus.

Eventuell liegt es am falschen SMBIOS. Hier nochmals eine Variante der config.plist. Die NullCPUPowerManagement.kext und die SSDT.aml in der EFI von mir löschen und die config-plist mit der im Anhang überschreiben.

PS: @OptimusPeter73,

eventuell noch die beiden Hacken hier setzen. Habe das noch in der config.plist geändert.

