

Erledigt

High Sierra Booted nicht von meiner SSD OCZ Vertex 2

Beitrag von „Hardy777“ vom 19. November 2017, 18:43

Hab jetzt einfach nochmal versucht Neu zu installieren. Aber die SSD wird dann im festplattendienstprogramm nicht erkannt. Nur wenn ich die SSD an einem externen usb Gehäuse hänge wird sie erkannt. Dann heisst sie aber nicht mehr ocz vertex 2 sondern so wie der usb zu sata Controller. Der heißt seagate... Ich denke mal das das Mac os x nichts mit der ocz SSD anfangen kann. Kann das sein?