

Hallo und Guten Abend an Alle!!!

Beitrag von „griven“ vom 20. November 2017, 21:41

Die läuft unter Windows nach dem Rebranding nicht mehr. Windows will einen Intel Treiber für die Karte installieren was natürlich nicht klappt...

Eine Möglichkeit wäre vielleicht (keine Ahnung ob das geht) einen Atheros Treiber so zu modifizieren das der auf die Device und Vendor ID von Intel anspringt dann könnte es klappen...