

# **AirportBrcmFixup Patch Sammlung für Broadcom Airport Wi-Fi Karten**

**Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 21. November 2017, 11:51**

Ja genau, unter USB wird BCM20702AO aufgelistet, unter Bluetooth ist gähnende Leere. Das ist in Sierra, wahrscheinlich wegen der Brcm\_Patches, nicht so. USBInjectAll ist schon im Other-Ordner.