

Erledigt

Monitore schalten ab und es bleibt dunkel

Beitrag von „grt“ vom 23. November 2017, 20:11

die cpu hat doch auch noch eine intelHDA4000 - was passiert ohne die grafikkarte? die ausbauen, monitor an die interne, im cloverbootscreen zu den grafikeinstellungen navigieren, inject setzen, evtl noch eine fakeID (welche weiss ich nicht) und starten. evtl kommst du so wieder ins system.