

Erledigt reboot nach sleep

Beitrag von „al6042“ vom 26. November 2017, 14:28

Es kann am gestrigen Bier-Konsum liegen, aber eine Frage habe ich nicht rauslesen können...



Der ALC888S ist eigentlich ein ALC887 und kann mit einer der folgenden Layout-IDs durch den AppleALC genutzt werden:

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 33 oder 99.

Den HdmiAudio.kext kenne ich nicht, da ich die HDMI/DisplayPort-Audio Geschichte eigentlich immer per DSDT-Patch ermögliche und diesen Kext dann nicht brauche...

Der könnte aber auch für den "sleep prevented by coreaudiod" zuständig sein.

Welches SMBIOS fährst du mit dem Acer X3812?