

Erledigt

Update zu Thunderbolt wird wiederholt angezeigt und die Lautsprecher Brummen

Beitrag von „umax1980“ vom 27. November 2017, 20:21

Was mir noch auffällt, ist ein Störgeräusch in den Lautsprechern.
Das war vorher nicht da.

Kannst du mir dazu was sagen ?

Es hört sich wie ein Brummen an, welches Intervallweise lauter und stärker wird.