

Erledigt

10.13 Oz Sound Problem / EFI Problem...?

Beitrag von „al6042“ vom 28. November 2017, 19:13

Kannst du mal bitte die Ergebnisse der folgenden drei Terminal-Befehle hier posten?

Code

1. `ioreg -p IODeviceTree -n HDEF | grep layout-id`

Herauskommen sollte ca. folgendes:

Code

1. `al6042-iMac:~ al6042$ ioreg -p IODeviceTree -n HDEF | grep layout-id`
2. `|| "layout-id" = <01000000>`

von dem ich ausgehe, dass das nicht passiert.

Danach teste mal bitte beiliegende DSDT und wiederhole den Vorgang.