

Erledigt

Update zu Thunderbolt wird wiederholt angezeigt und die Lautsprecher Brummen

Beitrag von „al6042“ vom 28. November 2017, 20:27

Dann checke doch bitte mal unter "Audio MIDI Setup" ob der Ausgang mit 48 kHz oder mit 44,1 kHz den Ton ausgibt?