

Erledigt

Update zu Thunderbolt wird wiederholt angezeigt und die Lautsprecher Brummen

Beitrag von „umax1980“ vom 28. November 2017, 21:31

So, jetzt nochmal neu aufgesetzt.

Es brummt nicht mehr.

Die Ausgabe steht im "Audio-Midi-Setup" auf 44,1 KHz.

Naja, das ist dann schon mal sehr schön.

Aber nach 15 Minuten gibt es wieder Artefakte.

Also wird Sierra installiert. Und dann sollte das laufen.