

Erledigt

H77N-WIFI - Installation

Beitrag von „griven“ vom 29. November 2017, 21:12

Das ist das übliche Verhalten der IntelHD4000 😊

Hier gibt es noch einen Patch (kext2patch) der diesen Glitch behebt wenn er denn doll stören sollten. Was den Sound angeht braucht es die üblichen Verdächtigen sprich Lilu.kext und AppleALC_OZM und natürlich die passende LayoutID. Hier mal alle nötigen Files: [AppleALC-OZM.kext 2.zipLilu.kext 2.zipDSDT.aml](#)

Alle Files kommen auf die EFI Partition wobei die beiden .kext Files in den Ordner /Efi/Oz/Darwin/Extensions/Common/ gehören und die dsdt in das Verzeichnis /Efi/Oz/Acpi/Load

