

**Erledigt**

## **Mit Bcm943602cs nur Wifi und kein Bluetooth**

**Beitrag von „macco“ vom 30. November 2017, 13:57**

Hallo,

ich habe mir eine Bcm943602cs gekauft und diese steckt mit einem Adapter im PCIe Slot. Wifi funktioniert problemlos. Jedoch funktioniert Bluetooth nicht, es wird mir auch nicht im Systembericht angezeigt.

Was kann ich tun? Ich nutze Sierra 10.12.6

Das Profil des Hackintosh ist iMac 27", Ende 2013. Kann das die Probleme machen, weil die eingebaute Karte aus einem MacBook stammt?

Aber sie müsste ja trotzdem als Hardware erkannt werden, was sie ja teilweise macht, da Wifi läuft.

Danke Euch