

Erledigt

Mit Bcm943602cs nur Wifi und kein Bluetooth

Beitrag von „macco“ vom 30. November 2017, 17:39

[@Nio82](#)

Ohjeeeee 😊 Ja dann ist das klar. Ich hätte nie damit gerechnet dass an einen PCI Teckplatz nochmal separat USB angeschlossen werden muss. Nagut dann bestelle ich mal den Artikel aus Deinem 1. Link und hoffe, dass dann USB auf meinem Board läuft 😊

Lieben Dank für die Hilfe