Was unterscheidet zwei MSI Radeon R9/280x von zwei RX 580?

Beitrag von "kaneske" vom 5. Dezember 2017, 20:15

Moin,
interessantes Thema
Was mich wundert ist dass du von einer vollen Nutzbarkeit deiner 40 Lanes ausgehst bei einem solch üppig ausgestatteten Board.
Habe mich interessehalber mal in ein paar Tests dessen eingelesen und dort wir u. Umständer auch darüber bemängelt, dass die Lanes geteilt werden um diese Ausstattung zu befeuern.
Somit gebe ich den vorigem Post recht, in dem von eventuell einer zu hohen Nutzung de Lanes und damit verbundener Art Überlastung im Bus die Rede war.
Sofern ich es verstehe, ist es zwar messbar, dass eine GPU in 8x Betrieb ist aber kaum wirklich von Belang, kann sein, dass es im Renderiung Falle anders ist aber einen Versuch ist es ja Wert
Und zwar gibt es so wie ich es verstehe dann die Probleme, dass dein Board versucht eventuel die Lanes aufzuteilen, ich denke dieser ominöse Switch für die Multi GPU Bestückung auf den Brett ist auf 2x gesetzt und die zu bestückenden GPU slots leuchten fein auf.
Darin installiert denke ich sollte die Maschine booten sofern die PCIe Konfiguration auf 83 beider Slots GeForce ist und dann auch booten.
(U.2 ist dann off, M.2 ist on)

Dann die M.2 in den Port AUF dem Board stecken, da dieser dedizierte dann auch die Lanes zugewiesen bekommt, denke ich auch, es ist die bessere Wahl diesen zu nutzen.

ODER diesen onboard Port abschalten und die Adapterkarte PCle-> M.2 nutzen (sollte auch gehen.)

Dann versuchen zu booten, sollte meines Erachtens sofort gehen, denn auch den RXen ist es egal ob sie 8x oder 16x laufen, Hauptsache die Kommunikation steht und auf beiden Karten möglichst gleich schnell.

Danach dann die TB KArte einbinden/Bauen, und zwar auf den untersten Port, und diesen wenn möglich auf 4x fixen.

Dann denke ich sollte die Kiste vom Elch auch wieder laufen.

Was die Performance dann angeht habe ich jetzt nicht 100% den BLick ob sich 2 RX580 bei 8/8 zu 16/16 unterscheiden, jedenfalls bei Windows Anwendungen und Synthetischen Benches stellt diese Umstellung kaum eine Änderung in der Performance dar.

<u>edit</u>: hab mal geschaut, die PCle Konfig des Boards seit mit schon Strange aus, aber sollte sich festlegen lassen.

Gruß Kaneske