

Erledigt

Neuinstallation / Problem / Bootstick / Clover

Beitrag von „al6042“ vom 15. Dezember 2017, 20:30

Hi,

der "Orange Icon Fix" wird es nicht gewesen sein, deswegen gehe ich eher vom USB-Port-Limit-Patch aus.

macOS hat seit Sierra ein 15-Port-Limit für USB per XHCI (USB3.0-Ports) integriert. Dein Skylake-System hat nur USB3.0-Anschlüsse/Headers, die aber gleichzeitig auch USB2.0 darstellen können.

Die nach aussen sichtbaren und auf dem Board befindlichen USB-Anschlussmöglichkeiten ergeben zusammen ca. 26 mögliche USB-Ports, weswegen es gut sein kann, dass der Anschluss, an dem du den Install-Stick hängen hattest, beim Starten des Installers vom macOS "deaktiviert" wurde, was zu deinem Fehlerbild führte.

Zu deinem Problem nach dem Update wäre spannend zu wissen, an welcher Stelle die Möhre stehenbleibt und ob du vorher den Nvidia WebDriver, denn du ja für die GTX 1060 brauchst, auch upgedated oder wenigstens für die neue macOS-Build-Nummer vorbereitet hast...

Siehe hier -> [Und ganz frisch für alle Update-Junkies -> High Sierra 10.13.2](#)