

Erledigt

EliteBook 8560p mit Dockingstation

Beitrag von „griven“ vom 19. Dezember 2017, 12:30

Naja bei dem 3320M handelt es sich um einen IvyBridge und demnach tut hier eine HD4000 ihren Dienst. Eigentlich sollte es ohne größere Probleme möglich sein die HD4000 zum mehrscreen support zu bewegen. Wie schaut denn die config.plist aus?