Erledigt (Gelöst) High Sierra + H270N WiFi - Installation Soundchip

Beitrag von "m_torak" vom 24. Dezember 2017, 13:07

Vielen Dank für die Begrüßung.

Mithilfe des Tools konnte ich den Clover Configurator sowie usbinjectall auf eine neue Version aufwerten. Dies allein hat leider noch keine Veränderung mit sich gebracht.

Die Anmerkung zu den unterstützen AudioCodecs kann ich in Teilen nachvollziehen, leider erschließt sich mir der weitere Anpassungsverlauf Clover leider nicht. Ich kann sagen, dass das von mir eingebaute Board den ALC1220 verwendet. Aus den dazu verlinkten Ressourcen werde ich leider nicht schlau.

Die Angabe zum Layout (1, 2, 5, 7, 11) erschließen sich mir in Teilen, sind vermutlich im Bereich Devices > Audio > Inject einzugeben. Aber wo muss 0x100003 gesetzt werden?

Danke für die Hilfe.