

Erledigt

HP Probook 8470 Sierra installieren

Beitrag von „al6042“ vom 26. Dezember 2017, 22:45

Nicht vergessen, die WLAN-Karte ist eine rebrandete Karte, die mit der DSDT injected und mit der Kext-Kombi FakePCIID.kext und FakePCIID_AR9280_as_N6205.kext zum laufen gebracht werden sollte.