

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „Pete1612“ vom 29. Dezember 2017, 11:47

Danke für die schnelle Antwort 😊

In den Einstellungen bekomme ich unter USB leider nur den USB 2.0 und USB 3.0 Bus angezeigt.

Ich habe die englische Anleitung von RehabMan im Tonyx86 Forum befolgt.

Die beiden Kexts habe ich nur im Clover/kexts/other Ordner installiert.

Ich habe soeben die Screenshots des Systemeditors und des Speicherortes des CRMPatchRAM2 angehängt.

Ich hoffe das hilft.