

**Erledigt**

## **Das passende z170-hd3p bios & der richtige Clover für HS**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 3. Januar 2018, 21:56**

Das liegt dann vermutlich daran, dass du so wie ich unter Version f5 gemäß der Anleitung hier das Verzeichnis "EFI/Boot" umbenannt und einen eigenen Booteintrag hinzugefügt hast, damit die Booteinträge nicht überlaufen. Da du ja noch in Windows 10 booten kannst, würde ich den passenden Booteintrag dort wieder mit Hilfe von [EasyUEFI](#) hinzufügen. Zusätzlich würde ich nochmal alle BIOS-Einstellungen überprüfen.