

Erledigt

High Sierra Installationsstick Hilfe

Beitrag von „al6042“ vom 4. Januar 2018, 23:29

[@ralf.s](#) Tipp könnte gut helfen, da in den neuen SMBIOS-Angaben vom Clover Configurator die BIOS-Angaben auf 2017 aktualisiert und zusätzliche Werte wie die FirmwareFeatures gesetzt werden.

Die Seriennummer selbst sollte da kein Problem darstellen.