

Erledigt

High Sierra/Trackpad/Maus - nicht flüssig

Beitrag von „henties“ vom 5. Januar 2018, 13:53

[@Brumbaer](#)

Deinen Rat kann ich nur unterstützen. Hatte dasselbe Problem wie durch [@Arsakuni](#) beschrieben. Verwende auch die Logitech M705 Maus sowie ein Wacom Intuos 5 touch Tablet. Hatte mit diesen beiden Geräten nie Ruckeln, alles war immer sehr "smooth". Das Ruckeln war bei meiner Magic Maus 2 sowie mit der Apple BT Tastatur. Das BT Problem war schnell eingekreist mit diesen Vorgang:

Den Bluetooth RSSI (radio signal strength indicator" im Menu Bar ansprechen. Wenn die RSS "levels" in der hohen -60'er db Region sind dann kann man schon Ruckeln erwarten. Ich verwende die Ferni WiFi/BT LP Erweiterungskarte, die OOB geht. Das ist die Version mit 4 Antennen. Die zwei mittleren Antennen sind fuer die LP (low power) Bluetooth Uebertragung zustaendig.

Also [@Arsakuni](#) sollte eine Erfolgsmeldung Verbuchen koennen wenn er dein Rat Folgt und den BT Dongle , mittels eines USB Erweiterungskable auf sein Tisch in der Naehue seiner BT Geraete plaziert.

Ich habe mich hier nur gemeldet da ich mein BT Stottern auch erst Heute Morgen loesen konnte ohne das ich von diesen Thread wusste, reiner Zufall also 😊

In meinen Fall habe ich diese zwei mittleren Antennen je durch ein Erweiterungskabel in der Naehue der BT Tastatur sowie Magic Maus aufgestellt und siehe da mein BT RSS ist jetzt auf circa -48db hoch gestiegen, und damit ist das Ruckeln ganz und gar beseitigt.

Gruesse