

Erledigt

Gelegentliche Abstürze nach Sleep/Long Sleep/Power Nap

Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. Januar 2018, 17:18

An sich siehts jetzt super aus.

Nimmt man es genau, müssten Mainboard Header alle 255/0xff bekommen. Dementsprechend müssten auch alle Case-USB Ports 255 bekommen (ich denke mal das sind die "vorne", "hinten" ist alles direkt am Mainboard?)

Das führt aber häufig zu Problemen mit der Darstellung der externen Geräte und manche externen Geräte werden dann plötzlich als intern angezeigt etc.

Du kannst also einfach erstmal mit deiner SSDT (als aml) testen und falls es nichts bringt auch mal diese SSDT probieren: