

Erledigt

Dell 7773 - Nvidia Problem - Service only ran for 0 seconds...

Beitrag von „griven“ vom 11. Januar 2018, 00:16

Wir sind im Schatten dran 😁

Das Hauptproblem bei dem Notebook ist das sich die NVIDIA nicht per Bios deaktivieren lässt und das sämtliche Methoden im ACPI nicht den gängigen Standards folgen. Es gibt zwar eine SSDT in der es die Methoden ON und OFF für das PEGP Device gibt (SSDT_17) aber keine weiteren Referenzen und schon gar keine _INI Methoden womit der übliche Weg flachfällt. Was bleibt ist der Weg über die REG Methode in der DSDT aber auch hier gibt es einen Pferdefuß denn der gängige Patch verweist auf _SB.PCI0.PEG0.PEGP blöderweise gibt es bei dem Teil aber genau den Pfad nicht. Ein Blick in die SSDT_17 zeigt das sich PEGP bei der Maschine unter _SB.PCI0.RP01.PEGP finden lässt also habe ich den Patch entsprechen angepasst und hoffe das es so geht. Wir werden sehen...