

**Erledigt**

## **Macbook Late 2008 SATA Geschwindigkeit Fehler**

**Beitrag von „Moorviper“ vom 11. Januar 2018, 19:08**

ist aber nur der Fall wenn man die an den Controller des DVD-Laufwerks anschließt

Was ich bei meinem 2010er leider machen musste da die 750GB sata hdd zu hoch für den caddy ist.

der Festplattenslot sollte normal mit fullspeed laufen.