

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 13. Januar 2018, 14:38

[Zitat von iPhoneTruth](#)

- In Scope (URTH.HSP5) = WLAN und Scope (URTH.HSP6) = BT die ersten beiden Werte unter Name (UPCP, Package (0x04) auf 0xFF geändert

Die internen USB-Ports sind ja bereits durch den USB-Kext als intern definiert, sieht man auch im IOREg-Dump. Mit meiner Karte habe ich gar keine Probleme, auch nicht nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand. Die DSDT habe ich was das betrifft im Originalzustand belassen.