

Erledigt

Lüftersteuerung in macOS beim XPS15

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 14. Januar 2018, 16:55

Ah, OK. Ich hatte da auch keinen Zusammenhang gesehen. Aber mn weiß ja nicht, welche Infos im System manchmal notwendig sind, damit irgendetwas funktioniert.

Ein Beispiel: Bei zwei Laptops wurde das Trackpad immer erst erkannt, wenn ich den ACPIBatteryManager.kext hinzugefügt hatte. Auch hier sehe ich keinen Zusammenhang, was nicht heißt, dass es keinen gibt. 😊