

**Erledigt**

## **Kein Boot nach Installation von Nvidia Treibern**

**Beitrag von „al6042“ vom 14. Januar 2018, 20:14**

Laut der Produkt-Spezi deines Boards unter <https://ark.intel.com/de/produ...rd-DH77EB#tab-blade-1-0-3>

hat es HDMI, DisplayPort und DVI-I.

Für den 4K/UHD-Monitor empfehle ich dringend die Nutzung vom DisplayPort, damit auch die Wiederholfrequenz möglichst bei 60 Hz liegt...

Andere FHD-Monitore arbeiten wunderbar mit HDMI und DVI...