

Erledigt

Mein Hackintosh: ThinkCentre M93p (Typ 10A7)

Beitrag von „griven“ vom 14. Januar 2018, 21:36

Für das LPC Problem hier hat in der DSDT das LPC Device gefehlt was aber benötigt wird damit AppleLPC.kext geladen werden kann. Ich habe mal die Fehler in der DSDT beseitigt und das LPC Device hinzugefügt. Zwar hat das keinen Einfluss auf das Sleep Thema aber es ist sauberer wenn es vorhanden ist und AppleLPC.kext geladen werden kann. Was Sleep angeht hat die WLAN Karte auch ein BT Modul und wenn ja wie ist das angebunden einzig per PCIe Slot oder gibt es noch ein USB Kabel das zu der Karte geht?