

Erledigt

High Sierra/Trackpad/Maus - nicht flüssig

Beitrag von „griven“ vom 14. Januar 2018, 21:47

Das Hauptproblem bei der BCM943602CS mit 3 Antennen besteht darin das sie genau keine der 3 Antennen für BT nutzt. Die BCM943602CS kommt original in Notebooks zum Einsatz und besitzt daher nur 3 WLAN Antennen die BT Antenne ist auf die Platine geätzt und damit fangen die Probleme an. Ich nutze die BCM943602CS hier selbst und hatte ebenfalls massive Probleme mit dem BT Empfang. Ich konnte das lösen indem ich WLAN auf 5Ghz umgestellt habe seitdem tut BT wie man es erwarten würde und das sogar im Bios bzw. auf Clover Ebene. Es scheint speziell bei der Karte so zu sein das WLAN und BT sich gegenseitig stören wenn die Karte in einem massiven Gehäuse steckt (bei mir das PowerMac G5 Gehäuse) und WLAN auf 2.4 Ghz funkt. Einfach WLAN auf 5Ghz ändern und das Problem gehört der Vergangenheit an.