

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „umax1980“ vom 16. Januar 2018, 11:55

Ich habe mir das A18 Bios für das E6230 noch mal angesehen, da geht es primär um die Sicherheits-Lücke in Bezug auf die Intel ManagementEngine. Ist natürlich ein wichtiges Update in Bezug auf Sicherheit, aber wenn es Grafikfehler verursacht, dann muss man in dem Fall abwägen....

ByTheWay mal was anderes: Ihr habt so schöne ausföhliche Signaturen, ich bekomme das irgendwie nicht gebacken.

Trage ich da einen schönen Text ein, speicher das, wird es nicht geändert.

Warum ist das so, mache ich da was falsch?