

**Erledigt**

## **Einmal ging es, dann nie mehr... Der Frust mit alter Hardware**

**Beitrag von „Merowinger0807“ vom 16. Januar 2018, 12:01**

Also, da es mir keine Ruhe liess, hab ich mal testweise ne Windows7 Installation sowohl mit dem Q6600 als auch dem Xeon gewagt... lief problemlos durch. Auch etwaige Anwendungstests ohne Fehl und Tadel.

Dann dachte ich mir, gut, Hardware funktioniert, also nochmal 10.11.6 Bootstick erstellen und den EFI Ordner von Ralf nehmen...

Resultat war wie zuvor, Cursor oben links und das wars. Kein weiterer Boot und nix.

Sowohl mit dem Q6600 als auch dem Xeon das gleiche Bild. Er will ums Verrecken nicht booten. Jetzt wäre die Frage, alternativ andere Legacy Boot Variante versuchen?

Ich weiss, dass es vorher mit Unibeast funktioniert hat (auch nochmal probiert, gleiches Ergebnis Cursor oben links) und auf einmal nicht mehr... zum Haare raufen das ganze.

Jetzt wäre noch die Fangfrage... da der EFI Ordner von Ralf mit einer anderen Clover Version erstellt wurde, sollte ich evtl. die "gleiche" Version von Clover zur Erzeugung der EFI Partition nehmen?

Gibts bei mir in der Nähe (Mainz/Bad Kreuznach Ecke) evtl. nen Spezi den ich "persönlich" in Beschlag nehmen bzw. belästigen könnte? Vielleicht hab ich irgendwo einfach nur nen Denkfehler

Zusätzliches Update... KAUM nehme ich beim Unibeast Stick "inject nVidia" raus bekomme ich nen Bootscreen?!

Ich versteh's einfach nimmer. Mit dem "anders" erstellten Stick half das wiederum nicht