

Erledigt

HP Folio 9480m Sierra Installation hängt

Beitrag von „Rossi“ vom 17. Januar 2018, 08:40

[@McRudolfo](#),

Also Batterieanzeige klappt leider immer noch nicht, ebensowenig der Neustart.

Dafür habe ich mir einen WLAN USB/Bluetooth Dongle besorg und zwar einen Edimax EW-7611ULB. Nach der Treiberinstallation klappt das WLAN einwandfrei, aber leider will Bluetooth immer noch nicht 😞 Ich habe auf der Herstellerseite auch nur Treiber fürs WLAN gefunden, vielleicht hat ja da noch jemand eine Idee?

Backlight habe ich auch noch mal probiert, aber dafür reichen meine doch eher beschränkten Fähigkeiten noch nicht aus 😊

SpeedStep habe ich noch nicht weiter getestet, habe das Notebook im Büro gelassen und werde nochmal testen und berichten.

Gruß
Rossi