


{SUCCESS} Lenovo V110-15IKB mit i5-7200u und HD620

Beitrag von „grt“ vom 22. Januar 2018, 14:13

hier das fazit von der gestrigen marathonsitzung:

edit: [@blackcat](#) darf ich hier das hübsche schwarzkattenporträt einfügen?

blackcat am laptopp:



booten in den installer (sierra) ging nach etlichen fehlversuchen mit smbios als mbp14.1, ig-platform-id 0x591b0000 (HD620 for mobiles), zusätzlich unter devices/intelgfx noch die 0x59168086 eingetragen (ich seh grad, dass sich das aber irgendwie widerspricht 🙄? - nicht aufgepasst? 🤔) - nunjut.

kexte: fakesmc (neueste), intelgraphicsfixup und intelgraphicsdvmtdfixup mit lilu (neueste versionen) und usbinjectall.

installation lief durch, den reboot nach der installation haben wir danach aber weder mit der gerade installierten HDD, noch mit einer bereits eingerichteten sierratestssd zustandegekiegt, es hängt kurz vor dem sprung in die grafische oberfläche.

nach dem drüberschlafen kamen mir heute morgen folgende ideen:

1. sbmbios mal ändern: mbp 13.1 (auch kaby/skylake, aber älter), macbook(ohne pro)10.1 (kaby mit einfacher intelHD) oder macbook9.1 (skylake)
2. einheitliche grafik-id eintragen 😄 bzw. ausschliesslich die 0x12345678.
das jeweils mit den unterschiedlichen sbmbios'.
3. dsdt erstmal weglassen, ebenso testhalber auch die dsdthaken deaktivieren, ich vermute, dass wir vor den haken nicht bis zum installer gekommen sind, lag weniger an den haken, als an der lieben ungeduld.... (das mal mit dem installer und der ursprünglichen sbmbiosversion 14.1 verifizieren)