

{SUCCESS} Lenovo V110-15IKB mit i5-7200u und HD620

Beitrag von „Brumbaer“ vom 23. Januar 2018, 18:17

Hallo [@grt](#),
ich bin einen Schritt weiter.

Das Problem ist die _LID Routine in der DSDT. Ich nehme an das ist bei Euch ebenfalls die Ursache, wg. Fehlerbeschreibung, Lenovo und so.

Finde sie und benne sie um, entweder über Clover oder die DSDT.

Folgendes hat nichts mit dem Fehler zu tun und ist nur zur Info. Die IGPU in der CPU hier wird nicht im Original unterstützt, ich habe sie nun auf device id 59168086 und ig-platform-id 591B0000 (Kein Schreibfehler) gesetzt und funktioniert.
Keine FakeCPUID.

Nächster Schritt schauen ob _LID später noch gebraucht wird (Ist für das Erkennen des Zuklappens zuständig)

Falls das zu viel Gestammel ist, frag nach, den Fehler zu finden hat mir ein paar graue Haare beschert - nicht dass sie auffallen würden.