

Erledigt

Nach 6 Monaten startet plötzlich mein Mac nicht mehr

Beitrag von „macdesignerin“ vom 23. Januar 2018, 21:31

Sieht irgendwie nach einem fehlerhaften NVRAM aus.

Ich würde ein CMOS-Reset machen und das Bios neu einstellen. Läuft auf dem Rechner Clover?

Die KP hatte ich auch schon auf einem anderen MoBo. Habe mir auf alle Fälle immer die BIOS-Sets als Profil gespeichert.

Der NV-Treiber verursacht den KP (muss nicht von einem neuen Treiber kommen, kann NVRAM sein).

nvr.am.plist auf der EFI-Partition löschen (mit MacPro starten, mount EFI), Bios defaults, Neustart und BIOS neu einstellen.