

Erledigt

High Sierra USB Bootet nicht komplett

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 25. Januar 2018, 17:00

Kann die empfehlen:

1. Lade Optimized defaults

2. M.I.T. > Advanced Memory Settings > Extreme Memory Profile: Profile 1, Damit werden die Setting aus dem ROM des Speicherriegels gelesen. Wichtig gerade für den Sleep Modus!

Fan Speed einstellen CPU > Normal

Alle anderen Lüfter auf Silent

3. BIOS Features > Intel Virtualization Technology: Disable Windows 8 Features: Windows 8. danach untrmenu Kompatibilität auf nie

VT-d: disabled

4. Peripherals > XHCI Mode: "Auto". **(Installiere OSX aus USB2 PORT)**

XHCI hands-off > enabled

EHCI hands-off > enabled

Intel Prozessor Graphics: Disabled (falls eine PCIe Grafikkarte im System steckt und man die IPG nicht benötigt)

Peripherals > Super I/O: alles ausschalten

5. Power Management > Wake On Lan: Disable

6. Boot order: OSX Platte